


Zweimal überlegen. Sicher Arbeiten.

Persönliche Schutzausrüstung für die Applikation von UP-Harzen und Gelcoat



Schutzanzug mit Kapuze



Atemschutzgerät mit Atemschutzmaske



Chemieschutzhandschuhe




Sicherheitsschuhe



Persönliche Schutzausrüstung für das Schneiden oder Schleifen von ausgehärteten Laminaten



Handschuhe mit Schnitenschutz



Atemschutzgerät mit Atemschutzmaske



Schutzanzug mit Kapuze



Sicherheitsschuhe



Für einen sicheren und sauberen Arbeitsplatz

Kapselgehörschützer oder gegebenenfalls Gehörschutzstöpsel



Schutzhelm, bei Bedarf



Sicherheitsbrille, bei Bedarf



Staubschutzmaske, bei Bedarf



Punktuelle Entlüftung, falls möglich



Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber



Behälter schliessen



Waschen Sie nach der Arbeit Ihre Hände



Weitere Informationen entnehmen Sie bitten den UPR-Leitfäden für den sicheren Umgang unter: <http://www.upresins.org/safe-handling-guides>

UP Resin SG



Die Informationen auf diesem Plakat sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissenstand zur Zeit der Veröffentlichung. Sie dienen lediglich als Richtlinien für die sichere Handhabung, Verwendung und Verarbeitung des Produktes. Die European UP/VE Resin Association übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die hiermit bereitgestellten Beschreibungen, Zeichnungen und Informationen.

2017 © European UP/VE Resin Association