


# Réfléchissez-y à deux fois. Travaillez en toute sécurité.

## Protection individuelle lors de l'application de gelcoat et de résine UP



Combinaison de protection avec capuche



Respirateur avec masque protecteur



Gants chimiques




Chaussures de sécurité



## Protection individuelle lors de la découpe ou du ponçage du stratifié durci



Gants anti-coupure



Respirateur avec masque protecteur



Combinaison de protection avec capuche



Chaussures de sécurité



## Assurez-vous de travailler dans un espace sûr et propre

Cache-oreilles ou bouchons d'oreille si nécessaire



Casque si nécessaire



Lunettes de sécurité si nécessaire



Masque anti-poussière si nécessaire



Ventilation localisée si possible



Gardez votre lieu de travail propre



Fermez les couvercles



Lavez-vous les mains après avoir fini votre travail



Veuillez vous référer aux règles de sécurité relatives à la manipulation de la RUP sur : <http://www.upresins.org/safe-handling-guides>

Les renseignements fournis dans cette fiche ont été réunis au mieux de nos connaissances et de nos capacités, selon les informations à notre disposition à la date de sa publication. Elle est conçue uniquement comme un guide servant à la manipulation, à l'utilisation et au traitement de la RUP de manière sécurisée. L'European UP/VE Resin Association n'assume aucune responsabilité ni obligation concernant la description, les illustrations et les renseignements fournis ci-dessous.

2017 © European UP/VE Resin Association

UP Resin SG

