


Rifletti. Lavora in sicurezza.

Protezione personale durante l'applicazione di resina poliesteri e gelcoat



Tuta da lavoro di protezione con cappuccio



Respiratore con maschera di protezione



Guanti resistenti alle sostanze chimiche




Calzature di sicurezza



Protezione personale durante il taglio o la sabbiatura di laminato indurito



Guanti con protezione antitaglio



Respiratore con maschera di protezione



Tuta da lavoro di protezione con cappuccio



Calzature di sicurezza



Mantieni sicura e pulita l'area di lavoro

Paraorecchie e tappi per le orecchie ove necessario



Elmetto di protezione ove necessario



Occhiali di sicurezza ove necessario



Maschera antipolvere ove necessario



Ventilazione locale ove possibile



Mantieni pulita l'area di lavoro



Richiudi i tappi



Lavati le mani dopo il lavoro



Consulta le Guide per la manipolazione sicura di UPR su:
<http://www.upresins.org/safe-handling-guides>

Le informazioni fornite in questo poster sono corrette e rappresentano le nostre migliori conoscenze, informazioni e opinioni alla data di pubblicazione. Sono da intendersi esclusivamente come linee guida per la manipolazione, l'uso e il trattamento in sicurezza. La European UP/VE Resin Association non si assume alcuna responsabilità né alcun obbligo per la descrizione, i disegni o le informazioni forniti nel presente documento.

2017 © European UP/VE Resin Association

UP Resin SG

