


Pomyśl dwa razy. Pracuj bezpiecznie.

Ochrona osobista w czasie nakładania żywicy UP i żelkotu



Kombinezon ochronny z kapturem



Respirator z maseczką ochronną



Rękawice chroniące przed chemikaliami




Obuwie bezpieczne



Ochrona osobista w czasie cięcia lub piaskowania utwardzonego laminatu



Rękawice chroniące przed przecięciami



Respirator z maseczką ochronną



Kombinezon ochronny z kapturem



Obuwie bezpieczne



Dopilnować, aby miejsce pracy było bezpieczne i czyste

Nauszniki lub zatyczki do uszu w razie potrzeby



Kask w razie potrzeby




Okulary ochronne w razie potrzeby



Maska przeciwpyłowa w razie potrzeby



Wentylacja miejscowa, o ile możliwa



Miejsce pracy utrzymywać w czystości



Zamknąć pokrywy



Umyć ręce po pracy



Proszę zapoznać się z przewodnikiem bezpiecznej pracy UPR:

<http://www.upresins.org/safe-handling-guides>

Informacje zawarte na niniejszym plakacie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą, informacjami i poglądami na dzień publikacji. Mają jedynie pełnić funkcję wytycznych bezpiecznej pracy, stosowania i przetwarzania produktu. Towarzystwo European UP/VE Resin Association nie ponosi odpowiedzialności ani żadnych zobowiązań za opis, rysunki i informacje podane w niniejszym dokumencie.

2017 © European UP/VE Resin Association

UP Resin SG

